



ООО

ВИРТУС
VIRTUS co LTD

IN GOD WE TRUST

683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 34

ИНН 4101000269
ср. счет № 30101810600000000602
з. АК ОБ РФ № 8556 Камчатское отд.
р. счет № 40702810736170010207
БИК № 043002602

Тел. (415 2) 42-34-11, 42-12-26, 42-40-10
Тел./факс (415 2) 42-12-84, 41-24-35
www.virtus-kamchatka.ru
E-mail: virtusoffice@mail.kamchatka.ru

«УТВЕРЖДАЮ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ВИРТУС»
В.И. КАРПОВ

А К Т № 11/11/09/1-С
сюрвейерского осмотра судна ТР «АЯКС»

На основании договора с Территориальным Управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Камчатском крае № 11/11/09-С от 11.11.09 г., сюрвейер Ежов И.А. произвел полный осмотр технического состояния судна на 13 ноября 2009 года (Full Condition survey).

Полномочия сюрвейера подтверждаются следующими документами:

- Сертификат № 166/009 на право производства независимой экспертизы, выданного на имя Ежова И.А.
- Диплом № 3030100279 капитана, выданного капитаном морского торгового порта г. Петропавловск-Камчатский 22.10.2008г. на имя Ежова И.А.

Полномочия ООО «Виртус» подтверждаются следующими документами:

- Лицензия серии серия МТ 1006 №018815 от 06.06.2005года, на осуществление сюрвейерского обслуживания судов. Срок действия до 02.06.10г.
- Копия свидетельства №17 Ассоциации Независимых сюрвейеров, срок действия до 16.06.2010г.
- Сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001:2000 в отношении оказания услуг сюрвейерской деятельности. Срок действия до 24.04.2010

У подписавшего данный акт, нет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности, или какой бы то ни было предвзятости к результату данной экспертизы.

Исходные данные по судну.

ТР «АЯКС», флаг Комбоджа, позывной XUGV9, ИМО № 7643162, район плавания неограниченный Назначение: Рефрижераторное.

Судно стоит ошвартованное у причала СРВ. Электропитание отсутствует. Судно не охраняется, доступ во все помещения свободен. Судно выведено из эксплуатации.

1.	Длина, м	49,60
2.	Ширина, м	8,60
3.	Высота борта до верхней палубы, м	4,00
4.	Осадка, м	3,2
5.	Вместимость валовая/чистая, т	498/243
6.	Материал корпуса	Сталь
7.	Число гребных винтов, материал	1 шт. ВРШ, материал АІВс3
8.	Тип главного двигателя, мощность л.с.	ДВС АН-28, 1200

ООО «Виртус»

Россия, 683000, Петропавловск-Камчатский, Ленинская 34 офис 1, тел. (4152) 423411, 412843 факс (4152) 412435.
Сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001:2000 № 07.268.026 от 24.04.07
Свидетельство ассоциации независимых сюрвейеров №17, рег. № 88855.

9.	Скорость максимальная, уз	11
10.	Автономность плавания	28 суток
11.	Год, место постройки	1976г. Корея
12.	Порт приписки	Phnom Penh
13.	Судовладелец	РФ

Место, время освидетельствования

Порт Петропавловск-Камчатский, причал СРВ.
Сюрвейерский осмотр ТР «АЯКС» производился 12 – 13 ноября 2009 года.

Корпус

Количество палуб 1
Количество водонепроницаемых переборок 5

Корпус:

- Надводный борт имеет не значительные вмятины.
- Пояс переменной ватерлинии, фальшборт, водонепроницаемые двери, вентиляционные лючки в неудовлетворительном техническом состоянии.

Грузовые помещения

1	Трюм	Рефрижераторный (под перевозку живого краба)
2	Количество	4
3	Грузовые люки, размер (длина x ширина), м	1,8 x1,8

Информации об объеме отсутствует, трюма сухие.

Судовые запасы

№	Наименование	Количество
1.	Дизельное топливо, т	нет
2.	Пресная вода, т	нет

Судовые устройства

Грузовое

Отсутствует полностью.

Якорное устройство

1	Брашпиль	1
---	----------	---

Якоря и якорь-цепи отсутствуют.

Рулевое

тип	Электрогидравлическая
Марка	PR-2022-S-085
Руль	Балансирный, обтекаемый
Система авторулевого управления, марка	PR2000
Дублирующий насосный привод	1

ООО «Виртус»

Россия, 683000, Петропавловск-Камчатский, Ленинская 34 офис 1, тел. (4152) 423411, 412843 факс (4152) 412435.
Сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001:2000 № 07.268.026 от 24.04.07
Свидетельство ассоциации независимых сюрвейеров №17, пер. № 88855.

Проверить рабочее состояние не представляется возможным.

Спасательные средства

Отсутствуют полностью.

Средства пожаротушения

Отсутствуют полностью.

Энергетическая установка

1.	Тип	дизельная
1.1	Главный двигатель	ДВС АН-28 год выпуска не известен
1.2	Мощность, лс	1200
1.3	Обороты, об/мин	280-530
2.	Вспомогательные двигатели, кол-во	2
2.1	Мощность, кВт	144
2.2	Обороты, об/мин	1200
3.	ГРЩ	220
4.	Компрессор воздушный	SMC-10
4.1	Тип	Электрический
4.2	Производительность, м. куб./час	49,7
4.3	Давление, кг/см. кв	30
5.	Двигатель, тип	ВРШ
5.1	Диаметр, мм	3000
5.2.	Количество лопастей	4
5.3.	Материал	ALBc3

Машинное отделение разграблено. Все двигатели разобраны. Сепараторы отсутствуют. Часть насосов демонтирована.

Источники электроэнергии судовой сети

Генераторы с независимым приводом, кол-во, марка	2x NIIGATA
Мощность, кВт	2x144
Напряжение, В	225
Частота вращения, об/мин	1200
Род тока	переменный

Все оборудование разобрано.

Производственная холодильная установка

1.	Класс Регистра	Неклассифицированная
2.	Хладагент	Аммиак
3.	Расчетные температуры, С	
3.1	Наружного воздуха	32
3.2	Забортной воды	28
4.	Компрессорные агрегаты	VZ-62A
4.1	Количество	3
4.2	Холодопроизводительность	2x67кВт
5	Морозильные аппараты	
5.1	Производительность т/сут	4x11,3

Реф.компрессоры разобраны, хладагент отсутствует.

ООО «Виртус»

Россия, 683000, Петропавловск- Камчатский, Ленинская 34 офис 1, тел. (4152) 423411, 412843 факс (4152) 412435.
Сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001:2000 № 07.268.026 от 24.04.07
Свидетельство ассоциации независимых сюрвейеров №17, рег. № 88855 .

Автоматизация

Управление ВРШ из рулевой рубки. Удержание судна на курсе.

Оборудование мостика, радиосвязи, электро-радионавигации полностью отсутствует, антенны демонтированы.

Жилые помещения, камбуз, кладовые

Каюты, количество	7
Камбуз	1
электроплита 2-х конфорочная	1

Все разграблено, часть оборудования демонтирована, двери, люки и иллюминаторы не задраены, внутренние помещения залиты дождевой водой.

Замечания, выводы сюрвейера.

ТР «АЯКС», имеет вид заброшенного судна, охрана отсутствует полностью, доступ во все помещения свободен. Везде присутствуют следы разграбления, а именно все оборудование мостика, радионавигационные приборы, антенны отсутствуют полностью. В машинном отделении разобраны все механизмы, часть оборудования отсутствует, электрические кабели вырезаны кусками.

Водотечности не обнаружено, трюма и выгородки сухие, но судно носовой частью на мели, на останках другого судна и все закрытия открыты. Часть иллюминаторов демонтирована.

Внутренние помещения, разграблены.

Принимая во внимание техническое, документальное состояние и возраст судна, восстановление данного судна сюрвейер считает нецелесообразным и экономически невыгодным. Учитывая выше изложенное, согласно статье 49 Кодекса торгового мореплавания, считаю судно конструктивно погибшим.

Сюрвейер

13.11.09 г.



И. А. Ежов

Прилагается:

Документы ООО «Виртус»:

1. Копия сертификата № 166/008 на право производства независимой экспертизы, выданного на имя Ежова И.А.
2. Копия лицензии серии МТ 1006 №018815 на осуществление сюрвейерского обслуживания судов. Срок действия до 02. 06. 2010 г.
3. Копия свидетельства №17 Ассоциации Независимых сюрвейеров, срок действия до 16.06.2009г.
4. Сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001:2000 в отношении оказания услуг сюрвейерской деятельности. Срок действия до 24.04.2010
5. Копия диплома №3030100279 капитана, выданного капитаном морского торгового порта г. Петропавловск-Камчатский 22.10.2008г. на имя Ежова И.А

Документы судна:

1. Копия классификационного свидетельства
2. Фото.

ООО «Виртус»

Россия, 683000, Петропавловск-Камчатский, Ленинская 34 офис 1, тел. (4152) 423411, 412843 факс (4152) 412435.

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001:2000 № 07.268.026 от 24.04.07

Свидетельство ассоциации независимых сюрвейеров №17, рег. № 88855.