

СПРАВКА БТИ О СОСТОЯНИИ ЗДАНИЯ

| | | | | | |
|---|---------|--------------|---------------|----------|---|
| Дата заполнения | 9.03.16 | ОБЪЕКТ | здание | | |
| Паспорт ГорБТИ № | | | 301/2 | | |
| Адрес | Город | Москва | | | |
| | Округ | Центральный | Квартал № 301 | | |
| Наименование (ул., пл., пер, просп., туп., бульв. и т.п.) | | ул. Покровка | | | |
| Дом | 38А | Корпус | - | Строение | - |
| Помещ. № | - | | | | |
| Примечание | | | | | |

СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|----|------|---------------|------|
| Общий процент износа % | 57 | на | 1996 | Год постройки | 1890 |
| Материал стен здания | кирпичный | | | | |
| Тип здания | нежилое | | | | |
| Тип помещения | - | | | | |
| Расположение помещения | - | | - | | |
| Степень технического обустройства | водопровод, канализация отопление центральное от тэц, электричество | | | | |
| Высота потолков | hп=2,37 h1эт=3,20 h1эт=4,50 h2эт=3,60 h1эт=2,10 h1эт=2,15 h1эт=3,20 h2эт=2,32 h2эт=2,45 | | | | |

Адрес зарегистрирован в Адресном реестре зданий и сооружений г.Москвы
7.06.2005г. № 1010048.

Бюро технической инвентаризации Сокольническое

Начальник БТИ

Н.И. Курочкина
Беляева

"9" марта 2016 г.

Ольга Вячеславовна
Зам. начальника
Сокольнического БТИ г.Москвы

Исполнитель Хохлова В.В.



66 34 300197

Ведущий
специалист
Курочкина Е.В.



02 34 15 0010584